



Mazanie priemyslených vyšívacích strojov RICOMA

Mazanie stroja patrí k základnej údržbe stroja, ktorú je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch. Samozrejme, keď je stroj v bežnej prevádzke.


**Dôležité: Procedúry mazania neprevádzajte, keď stroj vyšíva!
Stroj treba zapnúť len kvôli možnosti posúvať vyšívaciu hlavu.**




Olejovať cca. po každých
8 hodinách práce



Olejovať cca. **1 x denne**




Olejovať cca. **1 x týždenne**




Olejovať cca. **1 x týždenne**

Mazací knôt (nie je vidieť) vpravo i vľavo, stroj nastaviť na ihlu 1 namazať a potom na druhú stranu na poslednú ihlu 15 (/18/20) a tiež namazať.




Olejovať cca. **1 x týždenne**

olejovať naspodu pod "slpčekom" každého niťového tiahla (1-15/18/20)



Olejovať cca. **1 x týždenne**

stroj nastavte na 1. ihlu a vo vypnutom stave pokrúťte čiernym ručným kolieskom, kým neuvidíte **tento bod.**



Olejovať cca. **1 x týždenne**

stroj nastavte na poslednú ihlu (15/18/20)